

令和5年度通学路危険箇所回答書(金光中学校)

番号	住所 番地	危険箇所	通学 人数	要望内容	回答
1	金光町地頭下	新池西側の交差点	4人程度	工場建設中のため交差点の見通しが悪く危険です。竹原地区側から東へ向かう時の歩道が途切れていて、また信号も横断歩道もないのでどのように渡ればよいのかわからない。県道東側より左折した車両に巻き込まれる危険がある。	横断歩道や信号機の設置はできません。安全に気を付けて登校するようにしてください。【警察】
2	金光町地頭下	見通しの悪い交差点	4人程度	県道60号線から南に下ってくるとカーブミラーで西側の様子は見えるが東側の様子が見えないのでカーブミラーを設置してほしい。	要望箇所にはカーブミラーが設置されていますが、西側の道路が確認できるミラーのみで、東側が確認できるミラーは設置されていません。以前は田が開け、見通しの良い場所でしたが、現在、擁壁が設置されたため、見通しが悪くなっています。 最近、工事の施工主である配送会社から「当社の工事が原因で交通安全上に支障が発生した場合こちらで対応したい」旨の申し出があり、その会社と連絡を取り合いながらできるだけ早い時期に東側が確認できるミラーを設置してもらいたいと思います。 【金光 市民生活課】
3	金光町大谷	登校時、金悦堂の前の横断歩道を渡ろうと待っても自動車の通りが多く、止まってくれない。	20人程度	警察に現状を確認していただき、横断歩道で人が待っているにもかかわらず、一旦停止しない自動車の取り締まりをお願いしたい。	取締係へ情報提供を行いました。【警察】
4	金光町占見新田	金光中へつながる路地から出てくる車の様子が東側からは見えない。	30~40人	西側からはミラーがあるので見える。 <要望> 東側からはミラーがないので見えない。車の様子が見えるようにしてほしい。	金光中学校へ南からつながる路地(市道駅西谷宗元線)と県道倉敷笠岡線が交わる場所は、車や歩行者の往来が多く、危険箇所の一つと認識しています。 現在、路地から県道へ出てくる車は、東側からはミラーが設置されていないので確認できないということですが、道路の構造上設置ができませんので生徒さんは車等を十分に確認し、注意し通行していただきたいと思います。【金光 市民生活課】

5	金光町須恵	街灯をLEDに変えていただいたが、道がカーブで見通しが悪く、道の片側が草が生い茂って山で暗く、不審者等に会う可能性も含んでいる。	10～15人	もう少し明るくなるように山側にも街灯が欲しい。また、おい茂った木を伐採して見通しをよくしていただきたい。	道路付近に設置されている電柱に全て防犯灯を設置している。浅口市の防犯灯設置基準以上に設置をしている。(基本電柱を1本間隔を開けて設置する。) 草木が多く茂り、道路や空き家から伸びている草木も見受けられる。見通しや明るさ確保のため、道の両側にある草木の伐採を年度内で対応します。【金光 市民生活課】
6	金光町大谷	夜間は街灯がなく危険	10人～15人	街灯を設置して明るくしてほしい。	要望箇所について、最近完成した分譲地「サントピア金光」の交差点であり、防犯灯が設置されていない。防犯灯の設置としては、交差点南側にある中国電力柱(小田分1)が候補となる。防犯灯の新設については、地区代表者より要望があった箇所を新設する。今回の件については、学校要望として、設置案があったことを地区代表者に伝え、前向きに設置検討をしていただけるようにいたします。【金光 市民生活課】